

## 劣化判定総括表

施設名称 いいたてスポーツ公園いいたて球場  
 施設コード 5-4  
 総合評価 A  
 築年数が浅く、問題なし。

実施日 2022年9月21日  
 担当者 (所属、氏名) PMC 高山正行

区分	対象項目	状況	対象	判定	支障の内容
1構造部材	基礎				
	木造(土台、柱、梁、筋かい、金物等)				
	組積造(れんが、石等)				
	補強コンクリートブロック(CB)造				
	鉄骨(S)造(柱、梁、筋かい、アンカーボルト等)				
	鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造(柱、梁、壁等)				
2雨水の浸入を防ぐ部材	屋上、外部仕上げ、シーリング等				
	ルーフトレン、とい				
3落下の恐れがある部材	屋根仕上げ、内外装、内外壁、パラペット、笠木等				
	高架水槽、冷却塔、手すり、煙突等				
	防護柵、手すり、広告塔等				
4扉、窓等	扉、窓、自動扉				
	防火扉、防火シャッター、防火ダンパー等				
5床、階段	床仕上げ(カーペット、タイル他)				
	二重床(OAフロアを含む)				
	誘導ブロック				
	階段				
6壁、天井	内壁				
7附帯施設	屋内及び屋外の案内表示		レ	A	
	塀、擁壁等の工作物		レ	A	
8敷地	敷地及び地盤面		レ	A	
	駐車場及び敷地内通路		レ	A	
9電気設備	設備機器				
	非常用照明				
10機械設備	設備機器				
	配線、配管、ダクト				
	排煙設備				
	換気設備				
	給排水衛生設備				
11昇降機	(エレベーター、エスカレーター等)				

対象欄凡例 √：判定の対象、－：判定の対象外、□：未定

判定欄凡例 A：支障なし、B：経過観察、C：要相談、未：未判定、－：該当箇所なし

(青字は建築基準法第12条又は官公法第12条に基づく法定点検の結果で判断できる項目を示します。)

**劣化判定総括表【関係写真】**

施設名称                      しいたてスポーツ公園しいたて球場屋外コート

実施日                      2022年9月21日

施設コード            5-4

担当者（所属、氏名）            PMC 高山正行

場所／部位	判断	
		【状況、措置等】

場所／部位	判断	
		【状況、措置等】

場所／部位	判断	
		【状況、措置等】

場所／部位	判断	
5 床、階段		【状況、措置等】